

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тамбовского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «БОРДИ»

Е.Н. Сарычева

« 29 » августа 2024г.

Директор МБОУ «Школа-
ЭКОТЕХ» г. Котовска Тамбовской
области

А.В. Кочетков

« 25 » августа 2024г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА-ЭКОТЕХ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Котовск,
2024

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-ЭКОТЕХ» города Котова Тамбовской области
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 38
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.4. Форма собственности: государственная;
- 1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная;
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации города Котова
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тамбовская область, город Котовск, улица Советская, дом 8
- 1.8. Виды оказываемых услуг: реализация начального общего образования, основного общего образования, программ среднего общего образования, дополнительного образования.
- 1.9. Категория обслуживания населения: дети от 6, 5 до 18 лет.
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
 - общая площадь зданий - 18119 м²;
 - площадь земельного участка - 22 250 м².
- 1.11. Год постройки здания - 2021 год.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024 г., капитального - нет.

2. Характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация начального общего образования, основного общего образования, программ среднего общего образования, дополнительного образования.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с задержкой психического развития, НОДА, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: пропускная способность - 1100 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Пассажирский транспорт не адаптирован, водители не умеют работать с инвалидами по зрению, слуху, на креслах-колясках, помощь не оказывают. Остановки – не адаптированы, от ближайшей остановки общественного транспорта 90 метров, на путях движения встречаются неровности, трещины покрытия, отсутствуют информационные знаки и указатели направления движения, нет тактильных направляющих, пути для инвалидов – категорий (К. С) не адаптированы, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 90 м от остановки «Школа – интернат»;
 - 3.2.2. время движения (пешком) - 3 мин. от остановки «Школа – интернат»;

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*
 3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые*
 3.2.5. информация на пути следования к объекту: *нет, только визуальная*
 3.2.6. перепады высоты на пути: *есть*. Их обустройство для инвалидов на коляске: *ДУ*.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, на которого возложена обязанность, «ВНД» - не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - *доступно условно*, ВНД – временно недоступно

Территория, прилегающая к зданию корпуса №1 МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ» г. Котовска полностью доступна для всех категорий инвалидов.

Центральный вход в здание доступен всем категориям инвалидов, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - соответствует нормам доступности маломобильных групп населения.

Санитарно-гигиенические помещения соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп.

Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации - в наличии.

На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории - в наличии.

Отсутствует выделенная стоянка для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Проезд автотранспорта по улице Красногвардейская перекрыт (у центрального входа в школу), организовать место для автомобилей инвалидов нет возможности. Исходя из содержания: ДП-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - нет

в рамках исполнения - нет

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - нет

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://ecotech.gosuslugi.ru/>

(наименование сайта)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » августа 2024 г.
2. Акта обследования объекта от « 20 » августа 2024 г. № 1
3. Решения Комиссии МБОУ «Школа –ЭКОТЕХ» г. Котовска от « 23 » августа 2024 г.

МБОУ «Школа –ЭКОТЕХ» г. Котовска оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.